

研磨室 温度管理 特殊専用パネルで更に強化しました!!



今までの
問題点

- ① 厳冬期 朝の温度が14°C~18°Cぐらいにしか上がらないので10時頃から本格的に始動していた。
- ② 酷暑期 気温が高い為22°C~26°Cになってしまい温度が安定しづらく7~8月の生産が落ちていた。

特殊パネル採用

改良!



特殊パネルの効果による温度の安定

常時 20°C ± 2°C

生産効率 20%UP!を目指します!

ミクロン精度 20%UP!を目指します!